

Fotodokumentácia súčasného stavu Vojenského archívu Trnava



Nevyhovujúci stav exteriéru budovy č. 2.




Nevyhovujúci stav exteriéru budovy.



Nevyhovujúci stav exteriéru prístavku spojovej časti medzi budovami.



Nevyhovujúci stav exteriéru budovy č. 4.




Budova č. 2 - nevyhovujúci stav strešnej konštrukcie a krytiny - neopravená časť strechy.




Budova č. 3 – nevyhovujúci stav exteriéru, čiastočná rekonštrukcia budovy - strechy.



Budova č. 1 - nevyhovujúce vnútorné priestory.




Budova č. 2 – uloženie dokumentov na prízemí nevyhovujúcich vnútorných priestorov.




Budova č. 3 - nevyhovujúce vnútorné priestory.



Budova č. 3 - nevyhovujúce vnútorné priestory.



Využitie vnútorných priestorov bývalej „kaplnky“.



Budova č. 4 - telocvičňa, uloženie dokumentov na podlahe (bez regálov).



Núdzová ochrana dokumentov vo vnútorných priestoroch garáží pred zatekajúcou vodou.